


**Практическая работа № 21**  
**«Создание электрической схемы»**

**Время выполнения – 90 минут**

**Цель:** Изучить вычерчивание электрических схем. Использование базы элементов в ограниченной версии программы.

**Задача:** Начертить электрическую принципиальную схему Усилителя с общим эмиттером (ОЭ), согласно последовательностям методического пособия.



1) Открыть файл «Элементная база» (прилагается к работе). Элементная база создана специально для бесплатной версии КОМПАС.

Здесь обозначены основные элементы (при соблюдении всех размеров) по радиоэлектронике, которые будут использоваться для черчения электрических схем на уроке информатике;

2) На свободном листе формата А4 Элементной базы вычертить схему по образцу.

Также для работы необходимо включить несколько панелей инструментов, для удобства в работе: вид/панели\_инструментов/ (стандартная, компактная панель, текущее состояние, вид).

3) Включить координатную сетку, для удобства при работе (**Ctrl+G**) или на панели текущее состояние выбрать данную кнопку ;

Цифры  $0,5 \times 0,5$  указывают шаг координатной сетки по осям « $x$ » и « $y$ ».

$5.0 \times 5.0$

4) Из Элементной базы выбрать транзистор прямой проводимости и скопировать его из базы нарисованных элементов на пустой лист А4. Для этого:

А) выделить элемент, нажав левую клавишу мыши


Б) нажать правую кнопку мыши – копировать

В) Еще раз щелкнуть левой клавишей мыши на свободном месте.

Г) переместить на пустой лист

Д) правая кнопка мыши – вставить





Е) нажать кнопку стоп



5) Таким же образом скопировать постоянные резисторы в нужном количестве;



6) Выделив имеющиеся в фрагменте элементы (VT1, R1-R3, Rh) осуществить их поворот следующим образом: Редактор > Поворот > Выбираем точку центра поворота и относительно него будем производить поворот (вручную или автоматически) > Указываем угол поворота 90 градусов. Фиксируем результат.



7) Вставить в фрагмент из Элементной базы «Конденсатор постоянной емкости» в нужном



количестве;



8) Вставить значок «Корпуса» в нужном количестве согласно схеме;





9) Вставить значок «Зажима одноконтактного» согласно схеме;

10) С помощью отрезков соединять радиоэлементы согласно схеме, учитывая расстояние между ними, для позиционных обозначений;




11) Вставить значок «Контакта» в местах соединений электрических цепей;

12) Обозначить позиционным обозначением радиоэлементы, входы, выходы согласно схеме;  
Для этого: в строке Меню выбрать Инструменты – Ввод текста- ввести текст – нажать кнопку создать Объект



13) Проверить наличие всех РЭА, их обозначений и пропорциональности в расположениях радиоэлементов в схеме.



14) Для удобства рисования схем можно включить функцию ортогонального черчения

#### Критерии оценивания

Оценка 5 ставится, если самостоятельно правильно вычерчена схема

Оценка 4 ставится, если было не более двух неточностей, исправленных с помощью преподавателя

Оценка 3 ставится, если в схемы вычерчена, но были неточности, исправленные с помощью преподавателя.

Оценка 2 ставится, если схема не вычерчена или неточности не исправлены.